

Časti

Obal	Obal	<p>PREDKLADÁ Starostka obce</p> <p>PODNET § 11 odsek (4) písmeno c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení</p> <p>OBSAH MATERIÁLU Dôvodová správa Návrh uznesenia</p>
DS	Dôvodová správa	<p>Dňa 21.04.2005 bola poslancami Ondrejom Harmanom, Jozefom Čarnokým, Ábelom Filom vykonaná obhliadka v obci, kde boli zistené nedostatky. Nedostatky, ktoré boli zistené miestnou obhliadkou dňa 21.04.2005 obec Richnava odstránila zmluvne na základe objednávky.</p> <p>Nedostatky, ktoré je potrebné riešiť obec Richnava zaslala spracovateľovi Územného plánu ako podklady pre návrh riešenia, ktoré je potrebné zapracovať do návrhu "Zmien a doplnkov Územného plánu obce Richnava".</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zosúvanie svahu vedľa štátnej cesty od cintorína až po Mlyn.2. Nebezpečne zúžená vozovka na štátnej ceste pri Ondášovi, pri Hvizdošovi.3. Zanesený jarok od Hvizdoša ku Richnavskému.4. Na kanále pri Okenkovi chýbajú 3 ks liatinové mreže (nebezpečenstvo úrazu).5. Most ponad potok pri Čarnokému je nedokončený, chýba zábradlie (nebezpečenstvo úrazu).6. Obecná komunikácia od Ondzika ku Šustrovi je neukončená - nie je prepojená na spodnú cestu ku ihrisku.7. Zistené nedovolené parkovanie na obecných komunikáciách (zlomené kraje vozovky na Záhumní, pri ihrisku).8. Nezabezpečenie odtoku povrchovej vody na Rinku od domu pani Krokusovej ku domu pani Legátovej.9. Žumpa Špeciálnej Základnej školy má prepad, na túto žumpu sú napojené rodinné domy, žumpa nie je pravidelne vyprázdňovaná, odpadová voda vyteká do priekopy vedľa štátnej cesty až do rieky Hornád.10. Pri východe z hlavnej cesty na Poľnohospodárske družstvo pri cintoríne pri rodinnom dome p. Balucha je narušený rigol a zosunutá pôda. Narušenie spôsobujú mechanizmy Poľ. Družstva. Dôsledkom je zmenšený prietok vody. Situácia sa zhoršuje.11. Pri rodinnom dome p. Ondzika je pri potoku neupravený priestor. Pozemok je nevyužitý.12. V obci sa nenachádza trhovisko vybavené ako predajné miesto potrebnou infraštruktúrou a parkoviskom.13. Pri "Panskej Roli" pod senníkom a zemiakárňou Poľ. družstva nie je vyústenie povrchových vôd do recipientu, povrchová voda steká ku štátnej ceste nad mlyn. Spôsobuje podmáčanie štátnej cesty a zosuv pôdy.14. Vedľa štátnej cesty smerom do Hrišoviec pri Pavanovi je nebezpečenstvo nehody a úrazu - neukončená kanalizácia v dĺžke 3 m.
NU	Návrh uznesenia	<p>Obecné zastupiteľstvo v Richnave ruší uznesenie 43/28/4 z 28.4.2005.</p>